



親愛的客戶,您好

為加速 PCB Layout 作業,及釐清線路中易出現的問題,請以下列步驟逐步檢查您的線路圖

1. 點選檔案最上層(紅線標示處), 點選 DRC



2. 依照上圖選取檢查內容.

3. 依照上圖點選檢查規則

5. 確定,之後會產生檢查報告,並於各張線路標出警告標記

請將所有問題點排除,以方便 PCB Layout 作業.

6. 您可以 Mouse 快速雙擊警告標記,即會出現問題題示,

各種問題的解決方式,歡迎您來電詢問,建泰 PCB Layout 團隊將竭誠為您服務.

